

Курьминский С.В.
дело № 414-о
от 11.10.17
в работе

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента труда и
социальной защиты населения
города Севастополя
С.В. Борисенко
2017 г.



АКТ

проверки соблюдения мер пожарной безопасности в подведомственных учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя с круглосуточным пребыванием получателей социальных услуг.

11 октября 2017 г.

г. Севастополь

Основание: приказ исполняющего обязанности директора Департамента от 11.10.2017 № 414-о «О создании Комиссии по проверке соблюдения мер пожарной безопасности в подведомственных учреждениях с круглосуточным пребыванием получателей социальных услуг».

Настоящий акт составлен комиссией, назначенной приказом исполняющего обязанности директора Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя от 11 октября 2017 года №414-о «О создании Комиссии по проверке соблюдения мер пожарной безопасности в подведомственных учреждениях с круглосуточным пребыванием получателей социальных услуг», в составе:

председатель комиссии:

Лысак С.Н. – заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

члены комиссии:

Валиуллин А.В. - главный специалист Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя;

Черкас П.Г. – заместитель начальника отдела административно-хозяйственной работы управления административно-кадровой работы.

В ходе проверки комиссией установлено:

Недостатки – коридор обклеен бумажными обоями (п.4.3.2. СП 1.13130.2009).

Рекомендации – устранить недостаток в ходе планового капитального ремонта в 2018 году.

3. ГКУ «Центр содействия семейному воспитанию».

а) Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (п.п. 61,63 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 – далее ППР) – имеется. Проводится ежемесячная проверка технического состояния систем с составлением акта проверки.

б) Планы эвакуации людей при пожаре (п. 7 ППР) – имеются и соответствуют нормам.

в) Наличие инструкций о мерах пожарной безопасности, инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (п.п. 2, 3, 12, 460 ППР) – имеются. Плановые инструктажи проводятся 2 раза в год с записями в журналы инструктажей.

г) Наличие у дежурных фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (п. 9 ППР) – имеется 1 фонарь и 2 самоспасателя ГДЗК-У.

д) Состояние путей эвакуации людей и запасных выходов (п.43 ППР) - пути эвакуации людей и запасные выходы не загромождены, свободны от посторонних предметов. Имеются знаки пожарной безопасности и автономное аварийное освещение.

е) Наличие и состояние огнетушителей (п. 70, 478 ППР) – огнетушители в наличии согласно нормам. Проводится проверка и перезарядка 1 раз в год.

ж) Наличие удостоверений прохождения пожарно-технического минимума (п. 3 ППР; п.3 п.п.31,32 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 №645) – прошли обучение 5 человек, в том числе директор учреждения и ответственный за противопожарную безопасность.

Недостатки:

1. По зданию дошкольного корпуса.

В настоящее время в дошкольном корпусе проводится капитальный ремонт, в ходе которого все требования по пожарной безопасности будут учтены.

2. По основному корпусу.

а) Двери выходов из медицинского кабинета (1 этаж), из помещения прачечной (2 этаж), из комнаты №7 (2 этаж), эвакуационный выход из игровой комнаты (2 этаж) при открывании уменьшают их нормативную величину (п.1 ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ).

б) Двери лестничных клеток 1 и 2 этажей не оборудованы устройствами для самозакрывания и не уплотнены (ст.52, ст.53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ).

в) Высота ограждения лестницы с перилами не соответствует нормам (ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3.4. СП 1.13130.2009).

Рекомендации – устранить недостатки в ходе планового капитального ремонта в 2018 году (проектно-сметная документация разработана и получено